बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

पत्रांक: 2प०/वि०–17–21/2025/373/पं०रा०   पटना, दिनांक 09/7/2026

राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण निर्धारित अवधि में गुणवत्तापूर्ण कराये जाने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है। इस क्रम में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, भवन निर्माण विभाग एवं ग्राम पंचायत के माध्यम से पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है।

विभाग स्तर से जाँच दल गठित कर निर्मित/निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन की जाँच की गई थी। जाँच दल के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया था। स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के द्वारा उक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई करने के संबंध में विभाग को प्रतिवेदित किया गया है।

इस हेतु विभाग स्तर से गठित जाँच दल निम्नवत् है :–

क्र०सं०	नाम	पदनाम	आवंटित जिला
1.	**(i) श्री सुभाष कुमार शर्मा**	**संयुक्त सचिव**	जिला–कटिहार, प्रखंड–आजमनगर पंचायत–हरनागर
	(ii) श्री सुनील कुमार	प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी	
2.	**(i) श्री शम्स जावेद अंसारी**	**संयुक्त सचिव**	जिला–समस्तीपुर, प्रखंड–दलसिंह सराय, पंचायत–बुलाकीपुर
	(ii) श्री नीरज कुमार	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी	
3.	**(i) श्री ललित राही**	**विशेष कार्य पदाधिकारी**	जिला–गोपालगंज, प्रखंड–बैकुण्ठपुर पंचायत–फैजल्लाहपुर एवं पंचायत–हकाम
	(ii) सुश्री फौजिया गजल	प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी	
4.	**(i) श्री गोविन्द चौधरी**	**उप सचिव**	जिला–सिवान, प्रखंड–पचरूखी, पंचायत–गोपालपुर
	(ii) श्री निखिल राज	प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी	
5.	**(i) श्री निर्भय कुमार सिंह**	**अवर सचिव**	जिला–खगड़िया, प्रखंड–अलौली, पंचायत–चाँदपुर
	(ii) सुश्री मिनाक्षी प्रियदर्शनी	प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी	

विभाग स्तर पर गठित जाँच दल के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के द्वारा की गई कार्रवाई के आलोक में संबंधित पंचायत सरकार भवन का पुनः निरीक्षण करने हेतु उक्त गठित जाँच दल को निदेश दिया जाता है कि संबंधित

पंचायत सरकार भवन का स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के द्वारा दी गई प्रतिवेदन के आलोक में पुनः दिनांक–23.07.26 को निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। जाँच दल के द्वारा पूर्व में दी गई प्रतिवेदन एवं उस आधार पर स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन संलग्न है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(नजर हुसैन) 9/7/26

अपर सचिव

ज्ञापांकः–2प० / वि०–17–21 / 2025 / 10170 / पं०रा० पटना, दिनांक 09/7/2026

प्रतिलिपि :– गठित टीम के सभी पदाधिकारीगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन) 9/7/26

अपर सचिव

ज्ञापांकः–2प० / वि०–17–21 / 2025 / 10170 / पं०रा० पटना, दिनांक 09/7/2026

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, कटिहार, समस्तीपुर, गोपालगंज, खगड़िया एवं सिवान को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि निर्धारित जाँच तिथि को जाँच दल के साथ किसी अन्य विभाग के अभियंता को संबद्ध करना सुनिश्चित किया जाय।

(नजर हुसैन) 9/7/26

अपर सचिव

ज्ञापांकः–2प० / वि०–17–21 / 2025 / 10170 / पं०रा० पटना, दिनांक 09/7/2026

प्रतिलिपिः–उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, कटिहार, समस्तीपुर, गोपालगंज, खगड़िया एवं सिवान को सूचनार्थ प्रेषित।

(नजर हुसैन) 9/7/26

अपर सचिव

ज्ञापांकः–2प० / वि०–17–21 / 2025 / 10170 / पं०रा० पटना, दिनांक 09/7/2026

प्रतिलिपिः– जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार, समस्तीपुर, गोपालगंज, खगड़िया एवं सिवान को सूचनार्थ प्रेषित। सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता को अपने स्तर से सूचित करेंगे तथा जाँच में स्वयं भी उपस्थित रहेंगे।

(नजर हुसैन) 9/7/26

अपर सचिव

ज्ञापांकः–2प० / वि०–17–21 / 2025 / 10170 / पं०रा० पटना, दिनांक 09/7/2026

प्रतिलिपि :–मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि जाँच टीम से समन्वय कर निरीक्षण के समय निरीक्षण स्थल पर कार्यपालक अभियंता / कनीय अभियंता को उपस्थित रहने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय।

(नजर हुसैन) 9/7/26

अपर सचिव

ज्ञापांकः–2प० / वि०–17–21 / 2025 / 10170 / पं०रा० पटना, दिनांक 09/7/2026
प्रतिलिपि :– आई० टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ATR-1

(54)

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन
कार्य प्रमंडल-01, कटिहार।

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

E-Mail Id :-leeowd01katihar@gmail.com
Dist :- Katihar
Pin Code :- 854105

पत्रांक – 6507 कटिहार/दिनांक – 12-12-2025

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
कार्य प्रमंडल-01 कटिहार।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
कार्य अंचल, पूर्णियाँ।

विषयः- कटिहार जिला के फलका प्रखंड अन्तर्गत भरसिया पंचायत में पंचायत सरकार भवन के निर्माण के संबंध में।

प्रसंगः- भवदीय ज्ञापांक- 549 दिनांक- 08.12.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायत सरकार भवन, भरसिया का कार्य संवेदक Topline Infra Projects Pvt. Ltd. को आवंटित किया गया है। जिसका निर्माण कार्य जुलाई 2025 में पूर्ण हो चूका है एवं भवन तीन वर्षों तक Defect Liability Period (DLP) में है। दिनांक- 05.10.2025 को भवन के निरिक्षण के क्रम में मुख्य भवन के Duct वाले भाग जिसमें Rain Water Pipe को Cover किया गया है, का नीचे का Brick Work का कुछ आंशिक भाग में त्रुटि पाया गया जिसके फलस्वरूप दिनांक- 06.10.2025 को संवेदक को इस कार्यालय से उक्त त्रुटि को ठीक करने हेतु पत्र दिया गया है। ज्ञातव्य हो कि Duct वाला भाग मुख्य भवन के Structure का मुख्य भाग नहीं है ये केवल Rain Water Pipe को Cover करने हेतु दिया गया है। वर्त्तमान समय में उक्त त्रुटि को SBD के सुसंगीत कंडिकाओं के तहत ठीक करा दिया गया है।

सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन

12.12.25

कार्यपालक अभियंता,
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
कार्य प्रमंडल- 01 कटिहार।

AE 12.12.25

अनुलग्नक 1

क)　　　　　　　　　　ख)

चित्र 1) क) डक्ट क्षेत्र में वर्षा जल निकासी पाइप की सफाई एवं अवरोध मुक्त किए जाने के पश्चात का दृश्य एवं ख) मुख्य भवन के डक्ट भाग के नीचे क्षतिग्रस्त ईंट कार्य मरम्मत का फोटो।



(56)

जाँच प्रतिवेदन

योजना का नाम: कटिहार जिला अन्तर्गत फलका प्रखंड के गरसिया पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य।
संवेदक: **M/s Topline Infra Projects Private Limited**, अम्बेदकर चौक, गिरचाईबाड़ी, कटिहार
एकरारनामा संख्या: 03SBD / 2023–24
एकरारनामा की राशि: 2,97,94,099.00
कार्य प्रारम्भ की तिथि दिनांक: 17.02.2024
कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक: 16.08.2025

मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, पटना के ज्ञापांक– 3838 दिनांक– 04.12.25 से प्राप्त निर्देश एवं अपर सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्र में वर्णित तथ्यों के अलोक में दिनांक 17.12.2025 को कटिहार जिला अन्तर्गत फलका प्रखंड के गरसिया पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य का स्थलीय जाँच किया गया। स्थल निरीक्षण के क्रम में सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल–01 कटिहार एव सहायक अभियंता, कार्य अंचल पूर्णिया भी उपस्थित थे। जाँच के उपरांत वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है :–

1) स्थल निरीक्षण के क्रम में कार्य पूर्ण पाया गया। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि योजना के हस्तगत हेतु जिला पंचायत राज पदाधिकारी कटिहार को पत्र दिया गया है। कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–01 कटिहार के पत्रांक– 6507 दिनांक– 12.12.25 से स्पष्टीकरण दिया गया है की **Duct** वाला भाग के नीचे के आंशिक टूटे हुए **Brick Work** का मरम्मति का कार्य करा दिया गया है। स्थल निरीक्षण में भी **Duct** वाला भाग के नीचे के आंशिक टूटे हुए **Brick Work** का मरम्मति का कार्य कराया हुआ पाया गया है (फोटोग्राफ संलग्न)।

2) स्थल निरीक्षण के समय पंचायत भवन के छत से वर्षा जल निकासी हेतु समुचित व्यवस्था पाई गई। स्थल पर उपस्थित कार्यपालक अभियंता / सहायक अभियंता / कनीय अभियंता को कार्यों का समुचित अनुश्रवण करने हेतु निदेशित किया गया है।

19.12.25
(ई0 उमेश कुमार)
अधीक्षण अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन
कार्य अंचल, पूर्णियाँ।

19/12/2025
सहायक अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन
कार्य अंचल, पूर्णियाँ

6 (105) 57

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन
कार्य अंचल, पूर्णियाँ।

बिहार सरकार
योजना एवं विकास
विभाग

E-Mail Id :- selaeopurnia07@gmail.com
Dist :- Purnia
Pin Code :- 854301

पत्रांक ...57 अनु0... पूर्णियाँ / दिनांक 24/02/26.

प्रेषक,

ई० उमेश कुमार
अधीक्षण अभियंता।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
योजना एवं विकास विभाग
बिहार, पटना।

विषय :– कटिहार जिलान्तर्गत फलका प्रखंड के भरसिया पंचायत में नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन का जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग :– भवदीय ज्ञापांक– 3838 दिनांक– 04.12.2025, पत्रांक– 310 दिनांक– 11.02.2026, कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल– 01, कटिहार का पत्रांक– 6507 दिनांक– 12.12.2025 एवं इस कार्यालय का पत्रांक– 562 दिनांक– 19.12.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सादर पूर्वक कहना है कि कटिहार जिलान्तर्गत फलका प्रखंड के भरसिया पंचायत में नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन का स्थल जाँच कर जाँच प्रतिवेदन, फोटोग्राफ एवं कार्यपालक अभियंता से प्राप्त प्रतिवेदन संलग्न कर इस कार्यालय के पत्रांक– 562 दिनांक– 19.12.2025 से भवदीय को आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित किया गया था। भवदीय द्वारा पुनः सुस्पष्ट मंतव्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश प्राप्त हुआ है।

उक्त निदेश के अनुपालन में कहना है कि कार्यपालक अभियंता द्वारा चिन्हित त्रुटियों का निराकरण करा दिया गया है। अतः इसको निस्तारित माना जा सकता है।

अनु0 :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

24.02.26

(ई० उमेश कुमार)
अधीक्षण अभियंता।

मुख्य अभियंता कार्यालय
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन
बिहार, पटना
आवक सं०...1114... दिनांक 26/2/26

ATR-2

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,
स्थानीय क्षेत्र अभियन्त्रण संगठन,
कार्य अंचल, दरभंगा।

पत्रांक– 70 /दरभंगा, दिनांक– 29-01-24

प्रेषक,

डॉ० दिलीप कुमार,
अधीक्षण अभियंता।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
स्थानीय क्षेत्र अभियन्त्रण संगठन,
विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना।

विषय :— समस्तीपुर जिलान्तर्गत दलसिंहसराय प्रखण्ड के ग्राम पंचायत बुलाकीपुर में पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य में बरती गई अनियमितता के आलोक में स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु।

प्रसंग :— भवदीय पत्रांक–177 दिनांक 27.01.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सादर सूचित करना है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत दलसिंहसराय प्रखण्ड के ग्राम पंचायत बुलाकीपुर में [illegible] पंचायत सरकार भवन का [illegible] निरीक्षण [illegible] उल्लेखित अनियमितता/त्रुटियों के संबंध में कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियन्त्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–II, रोसड़ा के पत्रांक–[illegible] दिनांक–[illegible].2024 द्वारा [illegible] स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है, जो संतोषजनक प्रतीत होता है। जिसे अनुशंसा सहित अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है। भवदीय को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनुलग्नक :— यथोक्त।

विश्वासभाजन
29.01.24
अधीक्षण अभियंता,
स्थानीय क्षेत्र अभियन्त्रण संगठन,
कार्य अंचल, दरभंगा।

439 … 30/1/24

कार्यपालक अभियंता

स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल–02, रोसड़ा।

E-mail: laeowd2rosera@gmail.com

Letter no:– 5618 Date:– 13 / 10 / 25

प्रेषक :– कार्यपालक अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
कार्य प्रमण्डल 02,रोसड़ा, समस्तीपुर।

सेवा में,
अधीक्षण अभियंता,
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
कार्य अंचल, दरभंगा।

विषयः– स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल–02, रोसड़ा के माध्यम से निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन दुलाकीपुर प्रखण्ड दलसिंहसराय के भौतिक निरीक्षण प्रतिवेदन देने के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक 11615 / प०रा० पटना, दिनांकः–11.09.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सादर सूचित करना है कि, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल–02, रोसड़ा के माध्यम से निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन पंचायत दुलाकीपुर, प्रखण्ड दलसिंहसराय के भौतिक निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। साथ ही संवेदक मैं० देवेन्द्रा एण्ड देवेन्द्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि० द्वारा भी इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है, जो कि संतोषप्रद प्रतीत होता है।

अतः उक्त सभी प्रतिवेदन को संलग्न कर आवश्यक अग्रतर कार्रवाई हेतु [illegible] किया जा रहा है।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन
कार्य प्रमण्डल–02, रोसड़ा।

13.10.25

543

सेवा में,

10-10-25

कार्यपालक अभियंता
स्था०क्षे० अभि०सं० कार्य
प्र० 02, रोसड़ा।

विषय :- स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्र०02, रोसड़ा के माध्यम से निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन बुलाकीपुर प्रखंड- दलसिंहसराय के भौतिक निरीक्षण प्रतिवेदन के संबंध में।

प्रसंग - पत्रांक-240/वि०17-21/2025. 11615/पं०रा०

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि मेरे एवं चन्दन कु० आजाद, कनीय अभियंता के द्वारा उक्त विषयांकित पंचायत सरकार भवन बुलाकीपुर प्रखंड-दलसिंहसराय का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण निम्न बिन्दु पर जाँचोपरान्त निरीक्षण प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

प्रश्न	उत्तर
(i) स्थल पर योजना बोर्ड नहीं है	पूर्व में स्थल पर योजना बोर्ड लगाया गया था पर कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा तोड़ दिया गया था पुनः कार्य स्थल पर योजना बोर्ड लगा दिया गया है। (GPS फोटोग्राफ संलग्न)
(ii) Grade Beam में कई जगह Honeycomb पाया गया	संवेदक को Honeycomb को सुधारने हेतु निर्देशित किया गया था फिर सुधार करा लिया गया है। (GPS फोटोग्राफ संलग्न)
(iii) Reinforcement को खुले में रखा गया	संवेदक को पूर्व में Reinforcement शेड में रखने के लिए निर्देशित किया गया था पुनः पुराने Reinforcement को स्थल से हटा दिया गया है और New Reinforcement को शेड में रखा गया। (GPS फोटोग्राफ संलग्न)

अतः अग्रेतर कार्रवाई हेतु आदेश को समर्पित।

10/10/25
(चन्दन कु० आजाद)
कनीय अभियंता
LAEOWO-02, रोसड़ा

विश्वासभाजन
10/10/25
(संजय प्रसाद)
सहायक अभियंता
LAEOWO-02, रोसड़ा।

GST: 10AA...

D & D INFRA. PVT. LTD.

CONTACT: +91 88 09 208841 +91 78 70 40 209
E-MAIL: CONTACT@DEVENDRAINFRA.COM

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
कार्य प्रमण्डल--2, रोसड़ा।

विषयः—समस्तीपुर जिला अंतर्गत दलसिंहसराय प्रखण्ड के बुलाकीपुर पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य से संबंधित स्पष्टीकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेरे द्वारा समस्तीपुर जिला अंतर्गत दलसिंहसराय प्रखण्ड के बुलाकीपुर पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें विभाग द्वारा निरीक्षण में निम्नलिखित त्रुटी दर्शाया गया था, इस संबंध में कहना है कि काम वाले स्थान पर योजना बोर्ड लगा हुआ था परन्तु कुछ अज्ञात लोगों द्वारा सूचना बोर्ड की चोरी कर लिया गया, जिसे पुनः मेरे द्वारा दूसरा योजना बोर्ड लगा दिया गया है। तथा ग्रेड बीम के उपरी सतह के कुछ भाग पर हनीकम्ब पाया गया था, जिसे मेरे द्वारा ठीक कर दिया गया है, एवं खुले स्थान पर रखे हुए सभी छड़ को हटा दिया गया है, एवं नये छड़ को शेड में ईंट बिछा कर उसके उपर रखा गया है, एवं इसी नये छड़ से काम कराया जा रहा है। इन सभी बातों को सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता द्वारा भी चेक किया गया है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त स्पष्टीकरण से सहमत होने की कृपा किया जाय।

विश्वासभाजन

Rajan
8/10/25

DEVENDRA & DEVENDRA INFRASTRUCTURES PVT. LTD.

341


GPS Map Camera
समस्तीपुर, बिहार, भारत
Lat 25.697437° Long 85.865326°
10/10/2026 03:13 PM GMT +05:30


GPS Map Camera
समस्तीपुर, बिहार, भारत
कम्प्रोवं चौक मार्ग, बिहार 848114, भारत, समस्तीपुर, बिहार 848114, भारत
Lat 25.697403° Long 85.865298°
10/10/2025 03:14 PM GMT +05:30
Google

3341


पुर्वारिपत्ति, बिहार, भारत
Mvw8+mx7, पुर्वारिपत्ति, बिहार 848114, भारत
Lat 25.697783° Long 85.865492°
08/10/2025 02:56 PM GMT +05:30
Google

377




GPS Map Camera
Lat 25.697769° Long 85.86558
Google
08/10/2025 02:53 PM GMT +05:30

बिहार सरकार
GPS Map Camera
बिहार, भारत
Google
08/10/2025 02:43 PM GMT +05:30

ATR-3

(योजना एवं विकास विभाग)

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय

स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, सारण प्रमंडल, छपरा ।

पत्रांक......37........./छपरा

प्रेषक :–

ई0 अरूण प्रकाश
अधीक्षण अभियंता।

दिनांक...30-01...2026

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
(योजना एवं विकास विभाग)
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
बिहार, पटना।

विषय :– गोपालगंज जिलान्तर्गत बैकुण्ठपुर प्रखण्ड के ग्राम पंचायत राज–फैजुल्लाहपुर में पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता के आलोक में स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग :- भवदीय पत्रांक–171 दिनांक–27.01.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भवदीय प्रासंगिक पत्र के अनुपालन क्रम में कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–गोपालगंज को पूर्व में दिये गये निदेश (छायाप्रति संलग्न) का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पुनः निदेश दिया गया।

कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल–गोपालगंज द्वारा पंचायती राज विभाग के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित त्रुटियों/अनियमितताओं से संबंधित स्पष्टीकरण का उत्तर प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है जो संतोषजनक प्रतीत होता है, को इस पत्र के साथ संलग्न कर भवदीय के अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु सादर समर्पित किया जाता है।

अनु०:- 1. कार्यपालक अभियंता,
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
कार्य प्रमंडल–गोपालगंज से प्राप्त
प्रतिवेदन (अनुलग्न सहित)।

2. संबंधित संवेदक का प्रतिवेदन।

विश्वासभाजन

30/1/26

अधीक्षण अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
कार्य अंचल, सारण प्रमंडल, छपरा।

...116...... 02/2/26

सेवा में

(323) दिनांक

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग [illegible]
कार्य अंचल-२, सिवान।

विषय :- पचरुखी प्रखंड के ग्राम [illegible] पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य में [illegible] जाँच टीम द्वारा बताया गया है उसको [illegible] के संबंध में।

प्रसंग :- मुख्य अभियंता LAEO, BIHAR पटना के पत्रांक [illegible] दिनांक 08.08.2022 एवं पंचायती राज विभाग, बिहार पटना पत्रांक-9913 दिनांक-08.08

निवेदन पूर्वक कहना है कि पचरुखी प्रखंड के [illegible] ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य का [illegible] जाँच पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के [illegible] द्वारा की गयी जिसके निरीक्षण में [illegible] निम्नलिखित अनियमितता पायी गयी का अनुपालन [illegible] निम्न है :-

[illegible] निरीक्षण में पाया गया कि [illegible] कम्पनी का Reinforcement [illegible] पाया [illegible] पाया गया कि निर्माण कार्य हेतु [illegible] कार्य करने हेतु एवं प्रयोगशाला [illegible] द्वारा 1000 Solar [illegible] का प्रयोग [illegible] था।

[illegible] की [illegible] Surface [illegible] Plaster [illegible] Brickwork में Mortar [illegible] [illegible] गया।

अतएव उपरोक्त बिन्दुओं में [illegible] अनियमितता को सुधार करा दिया गया है आवश्यक [illegible] हेतु प्रेषित।

[illegible]

[illegible]

सहायक अभियंता
LAEO-02, SIWAN

(हस्ताक्षर) 10/08/[illegible]

20/08/25

172

सेवा में

कार्यपालक अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन
कार्य प्रमंडल–01,सीवान।

3241

विषयः– पचरूखी प्रखण्ड के गोपालपुर ग्राम में पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य में अनियमतता जो निरिक्षण टीम द्वारा बताया गया है उसकी जॉच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त प्रसंगिक पत्र के आलोक में निवेदन करना है कि मेरे द्वारा प्रखण्ड पचरूखी अन्तर्गत ग्राम गोपालपुर में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। दिनांक 29.01.2026 को पंचायती राज विभाग,पटना के द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में एक जगह पर Local Solar नामक कम्पनी का छड़ पाया गया था जो कि स्थल पर प्रयोगशाला मजदूरो के कार्य करने हेतु कि Shed एवं सामग्री भंडारण के निर्माण के लिए लाया गया था जिसका प्रयोग पंचायत सरकार भवन के निर्माण में मेरे द्वारा कही भी उपयोग में नही लाया गया है। ईट कार्य में अंदर के Face से चिनाई मिस्त्री के द्वारा होने के यह कारण स्वाभाविक है कि बाहरी Face Rough होगा।

अतः यह निवेदन करना है कि लगाए गए आरोप बेबुनियाद है एवं मेरे द्वारा कार्य में किसी प्रकार कि अनियमतता नहीं की गई है। मुझे इस स्पष्टीकरण से मुक्त करने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपिः– श्रीमान जिला पदाधिकारी सिवान को सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

प्रेम कुमार

(मो) 7633871671

30/01/26

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल 01, सीवान

पत्रांक 202 .. दिनांक 28-01-26

प्रेषक—

इन्द्रदेव मंडल
कार्यपालक अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन
कार्य प्रमंडल–01, सीवान

सेवा में :—

अधीक्षण अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन
कार्य अंचल, सारण प्रमंडल छपरा

विषय:— सीवान जिलान्तर्गत पचरूखी प्रखंड के ग्राम पंचायत–गोपालपुर में पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता के आलोक में स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग:— भवदीय का पत्रांक–34 / छपरा दिनांक–28.01.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में अनुरोध पूर्वक कहना है कि पचरूखी प्रखंड के ग्राम गोपालपुर में पंचायत सरकार भवन के निर्माण का स्थलीय निरीक्षण पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा गठित जाँच दल द्वारा की गई जिसके निरीक्षण में जाँच दल द्वारा निम्न लिखित बिन्दुओं का उल्लेख किया गया जिसका जाँच प्रतिवेदन निम्नवत हैं:—

1) जाँच दल द्वारा स्थल निरीक्षण में पाया गया कि कई जगह पर Local Solar नामक कम्पनी का Reinforcement छड़ पाया गया जिसके जाँचोपरांत पाया गया कि मजदूरों के रहने एवं प्रयोगशाला के निर्माण हेतु संवेदक द्वारा Local Solar नामक कम्पनी का छड़ लाया गया था, जिसका प्रयोग पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य में नहीं किया गया है।

2) Brick work में ईट की चिनाई मिस्त्री के द्वारा अंदर की ओर से काम किये जाने के कारण Surface Level में रहता है एवं उसके Opposite Rough Surface रहता हैं,

अतएव उपरोक्त बिन्दुओं में स्थल जाँच कर सभी तथ्यों का सुधार करवा लिया गया है, अग्रेतर कार्रवाई हेतु भवदीय को समर्पित।

अनु0:— 1) पत्रांक 1819 दिनांक 28.08.2025 को भवदीय को स्पष्टीकरण पूर्व में समर्पित किया गया है।

2) संबंधित सहायक अभियंता / कनीय अभियंता द्वारा जाँच प्रतिवेदन संलग्न।

Received 29/01/26

विश्वासभाजन
कार्यपालक अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन
कार्य प्रमंडल–01, सीवान

ज्ञापांक दिनांक

प्रतिलिपि:— मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड पटना, को सादर सूचनार्थ समर्पित।

ह0
कार्यपालक अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन
कार्य प्रमंडल–01 सीवान

(योजना एवं विकास विभाग)

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय

स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, सारण प्रमंडल, छपरा ।

ज्ञापांक 34 / छपरा दिनांक -28-01-2026/

प्रतिलिपि -- कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल--01, सिवान को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

इस कार्यालय के पत्रांक--488 दिनांक-- 12.08.2025 में वर्णित निदेशों का अनुपालन अबतक आपके द्वारा नहीं किया गया है जो अत्यंत खेदजनक है।

अतएव पुनः निदेशित किया जाता है कि प्रसंगाधीन पत्रों में दिये गये निदेशों का अनुपालन अविलम्ब किया जाय अन्यथा आपके विरूद्ध उच्चाधिकारी को प्रतिवेदित करना आवश्यक होगी तथा किसी भी प्रकार के विपरीत परिणाम के आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

28/01/26

(ई0 अरूण प्रकाश)

अधीक्षण अभियंता

(योजना एवं विकास विभाग)

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय

स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, सारण प्रमंडल, छपरा ।

पत्रांक 37 / छपरा

प्रेषक :–

ई0 अरूण प्रकाश
अधीक्षण अभियंता।

दिनांक -30-01-2026

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
(योजना एवं विकास विभाग)
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
बिहार, पटना।

विषय :– सीवान जिलान्तर्गत पचरूखी प्रखण्ड के ग्राम पंचायत–गोपालपुर में पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता के आलोक में स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग :– भवदीय पत्रांक–172 दिनांक–27.01.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भवदीय प्रासंगिक पत्र के अनुपालन क्रम में कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–01, सीवान को पूर्व में दिये गये निदेश (छायाप्रति संलग्न) का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पुनः निदेश दिया गया।

विदित हो कि कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल–01, सीवान द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराया गया प्रतिवेदन अधूरा था। निदेशानुसार कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल–01, सीवान के पत्रांक–202 दिनांक–28.01.2026 द्वारा पंचायती राज विभाग के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित त्रुटियों / अनियमितताओं से संबंधित प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है जो स्वतः स्पष्ट प्रतीत होता है, जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर भवदीय के अग्रेतर कार्रवाई हेतु सादर समर्पित किया जाता है।

अनु0– 1. कार्यपालक अभियंता,
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
कार्य प्रमंडल–01, सीवान से प्राप्त
प्रतिवेदन (अनुलग्न सहित)।

2. संबंधित संवेदक का प्रतिवेदन।

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन
कार्य अंचल, सारण प्रमंडल, छपरा।

6	Plinth का फर्श के Beam का Dimension 10 इंच के स्थान पर 8 से 9 इंच पाया गया।	Casting के दौरान Plinth का फर्श के Beam का Dimension में त्रुटि हो जाती है, जिसका निराकरण करा लिया जाता है।
7	Coarse Aggregate की Quality प्राक्कलन के अनुरूप नहीं पाया गया।	निर्माण कार्य मानक गुणवत्ता एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराया जा रहा है। निर्माण कार्य में उपयोग से पूर्व सामग्रियों के गुणवत्ता की जाँच सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जाँच एजेंसी से कराया जाता है [illegible] Coarse Aggregate [illegible] निर्माण हेतु [illegible] अस्वीकृत [illegible] निर्माण में उपयोग लाने से रोक दिया गया [illegible] संवेदक को निर्देश दिया गया है।
8	Reinforcement (Bar) का Stocking सही नहीं पाया गया। वर्षा के प्रभाव के कारण Reinforcement पर Corrosion के प्रभाव दिख रहे थे।	निर्माण स्थल पर प्राक्कलन के अनुरूप Reinforcement (Bar) का उपयोग किया जा रहा है। कार्य स्थल पर कार्य करने हेतु Reinforcement (Bar) का रख-रखाव शेड में किया जाता है। कार्य के दौरान उपयोग हेतु कुछ Reinforcement (Bar) बाहर रखा गया था जिसके कारण थोड़ा Corrosion का प्रभाव दिख रहा था।
9	Plinth Beam टूटा पाया गया। इससे प्रतीत होता है कि निम्न स्तर का कार्य हुआ है।	निर्माण स्थल [illegible] मिट्टी भराई के क्रम में JCB से एक जगह Plinth Beam टूट गया था, जिसे संवेदक के द्वारा सही करा लिया गया है।
10	Stirrup [illegible] प्राक्कलन के अनुरूप नहीं पाया गया।	निर्माण स्थल पर Stirrup का उपयोग प्राक्कलन के अनुरूप किया जा रहा है।

सादर सूचनार्थ समर्पित।

सहायक अभियंता
भवन निर्माण [illegible]
[illegible]
[illegible]

(324)

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
[illegible] अभियंत्रण संगठन
[illegible] प्रमंडल [illegible]।

विषय:- [illegible] जिला अन्तर्गत [illegible] प्रखण्ड के ग्राम पंचायत—रामपुर [illegible] के [illegible]। सरकार भवन के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता [illegible] [illegible] स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण [illegible] अभियंत्रण संगठन, [illegible] प्रमंडल, [illegible] का पत्रांक—479 दिनांक 28.07.2025

महाशय,

[illegible] प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि [illegible] अन्तर्गत [illegible] के ग्राम पंचायत—रामपुर [illegible] में [illegible] निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस क्रम में पंचायती राज विभाग [illegible] द्वारा उक्त पंचायत का [illegible] निरीक्षण दिनांक—03.07.2025 को किया गया, [illegible] बरती गई [illegible] त्रुटि को रेखांकित किया। जाँच दल द्वारा [illegible] बिन्दुवार प्रतिवेदन निम्न वत है,

क्रमांक	जाँच दल का मंतव्य	बिन्दुवार प्रतिवेदन
1	कार्य मापी पुस्त की मूल प्रति एवं [illegible] आदि [illegible] हेतु [illegible] नहीं कराया गया।	कार्य स्थल पर [illegible] के [illegible] द्वारा मापी पुस्त की मूल प्रति एवं [illegible] मांग की गई, परन्तु कार्य स्थल पर [illegible] नहीं होने के कारण [illegible] [illegible] प्रस्तुत [illegible] गया।
2	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] से पूर्व [illegible] का [illegible] है [illegible] नहीं [illegible] है।	निर्माण स्थल पर कार्य की [illegible] [illegible] किया गया है। [illegible] [illegible] का [illegible] [illegible] किया [illegible]
3	Fly Ash Brick की गुणवत्ता [illegible] नहीं। [illegible] एवं [illegible] के 10 [illegible] [illegible] Drop Test में Fly Ash Brick [illegible]	निर्माण कार्य [illegible] गुणवत्ता [illegible] अनुरूप कराया जा रहा है। [illegible] उपयोग से पूर्व सामग्रियों के गुणवत्ता [illegible] सरकार द्वारा [illegible] प्राप्त [illegible] [illegible] है [illegible] [illegible] Fly Ash Brick [illegible] रखा गया है, [illegible] [illegible] किया जाता है। [illegible] Fly Ash Brick को निर्माण स्थल पर [illegible] [illegible] किया जाता है।
4	Beam और Column का Shape uniform नहीं [illegible]	निर्माण स्थल पर [illegible] Beam [illegible] Column का Shape uniform [illegible] गया, [illegible] संवेदक को [illegible] दिया गया है।
5	Curing करने की प्रणाली सही नहीं पाया गया	निर्माण स्थल पर Curing की [illegible] है एवं नियमित Curing की [illegible] है

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल-1 छपरा।

पत्रांक [illegible] छपरा, दिनांक [illegible] /2025 E-mail ID [illegible]@gmail.com

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन
कार्य प्रमण्डल-1 छपरा।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन
कार्य अंचल, सारण प्रमण्डल, छपरा।

विषय:- सारण जिला अन्तर्गत एकमा प्रखण्ड के ग्राम पंचायत—रामपुर बिन्दागांव में पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता के आलोक में स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक—473 दिनांक—28.07.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक [illegible] के आलोक में [illegible] पंचायती राज विभाग, बिहार पटना के [illegible] पदाधिकारियों के माध्यम से निर्मित / निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों का स्थलीय निरीक्षण कराया जा रहा है। इस क्रम में निम्नांकित पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्यों के संबंध में जाँच दल के द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन के अनियमितता / त्रुटियों का [illegible] किया गया है।

उक्त के आलोक में सहायक अभियंता, [illegible] / कनीय अभियंता एकमा प्रखण्ड के द्वारा जाँच दल के निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित अनियमितता / त्रुटियों के [illegible] बिन्दुवार प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसे [illegible] के साथ [illegible] स्पष्टीकरण को समर्पित किया जा रहा है।

अनु०- यथोक्त

विश्वासभाजन

ह०/-

कार्यपालक अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन
कार्य प्रमण्डल—1 छपरा।

(7)

ग्रामीण विकास विभाग,

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय

स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, सारण प्रमंडल, छपरा।

पत्रांक [illegible]

प्रेषक,

ई० अरुण प्रकाश
अधीक्षण अभियंता।

[illegible]

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
(योजना एवं विकास विभाग)
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
बिहार, पटना।

विषय :— सारण जिलान्तर्गत एकमा प्रखण्ड के ग्राम पंचायत राज-रामपुर [illegible] में [illegible] भवन के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता के आलोक में स्पष्टीकरण [illegible] के संबंध में।

प्रसंग :— भवदीय पत्रांक–[illegible] दिनांक–[illegible].2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भवदीय प्रासंगिक पत्र के अनुपालन क्रम में कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–01, छपरा से प्राप्त प्रतिवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में [illegible] का [illegible] द्वारा भी स्थल निरीक्षण [illegible] कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल–01, छपरा से प्राप्त प्रतिवेदन संतोषजनक प्रतीत होता है [illegible] साथ संलग्न कर भवदीय के अग्रेतर कार्रवाई हेतु सादर समर्पित किया जाता है।

अनु० — कार्यपालक अभियंता,
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
कार्य प्रमंडल–01, छपरा से प्राप्त
प्रतिवेदन (अनुलग्न सहित)।

विश्वासभाजक

[signature]

अधीक्षण अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
कार्य अंचल, सारण प्रमंडल, छपरा।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन
कार्य प्रमण्डल–1 छपरा।

विषय:– सारण जिला अन्तर्गत रिविलगंज प्रखण्ड के ग्राम पंचायत–खैरवार में पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता के आलोक में स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग:– अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, सारण प्रमण्डल, छपरा का पत्रांक–474 दिनांक–23.07.2025

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि सारण जिला अन्तर्गत रिविलगंज प्रखण्ड के ग्राम पंचायत–खैरवार में पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस क्रम में पंचायती राज विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा इस पंचायत का स्थल निरीक्षण दिनांक–27.06.2025 को किया गया, जिसमें कार्य में बरती गई अनियमितता / त्रुटि को रेखांकित किया। जाँच दल द्वारा उठाये गये त्रुटियों का बिन्दुवार प्रतिवेदन निम्नवत है–

जाँच दल का मंतव्य	प्रतिउत्तर प्रतिवेदन
Finishing कार्य असंतोष पाया गया। Plaster कि Quality, Door handal, Light, Paint, Fan, Skarting (Uniform नहीं है) असंतोषप्रद पाया गया। Window मे PVC कि Quality सही नहीं पाया गया Roof beam Uniform नहीं था Roof Parapet का Plaster असंतोषप्रद पाया गया। Water tank का Cover नहीं था। Fair Value सही नहीं था Floor का Finishing नहीं किया गया है।	जाँच दल के द्वारा निरिक्षण के समय भवन हस्तगत के लिए सफाई कार्य के क्रम प्लास्टर कार्य म 2Patch ([illegible] सेoमीo) एवं Paint कार्य में 3Patch ([illegible]) में त्रुटि थी गई थी, जिसका संवेदक के द्वारा निराकरण कर लिया गया है, Door handle, Light, Fan, Window frame का कार्य प्राक्कलन के अनुरूप है। संवेदक के द्वारा स्थल के भौतिक निरिक्षण के समय Water tank cover खुला था, जिसे ढ़क दिया गया है। प्राक्कलन के अनुसार Ceramic glazed flooring का काम सिर्फ शौचालय में करवाया जाना है। कार्य गुणवत्ता एवं विशिष्टियों के अनुरूप किया गया है। समय-समय पर कार्य की गुणवत्ता जाँच कराई गई है, जिसमें संतोषप्रद प्रतिवेदन प्राप्त है। वर्तमान में योजना का कार्य पूर्ण है।

सादर सूचनार्थ समर्पित।

सहायक अभियंता,
[illegible]
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन
कार्य प्रमण्डल–1 छपरा

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल—1 छपरा।

पत्रांक 2052 / दिनांक 13/08/2025 E-mail ID-eelaeowd1cpr@gmail.com

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन
कार्य प्रमण्डल—1 छपरा।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन
कार्य अंचल, सारण प्रमण्डल, छपरा।

विषयः— सारण जिला अन्तर्गत रिविलगंज प्रखण्ड के ग्राम पंचायत—खैरवार में पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता के आलोक में स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंगः— भवदीय पत्रांक—474 दिनांक—28.07.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सादर सूचित करना है कि पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के विभागीय पदाधिकारियों के माध्यम से निर्मित/निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों का स्थलीय निरीक्षण कराया जा रहा है। इसी क्रम में विषयांकित पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य के संबंध में जाँच दल के द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन में अनियमितता/त्रुटियों का उल्लेख किया गया है।

उक्त के आलोक में सहायक अभियंता, छपरा विधान सभा/कनीय अभियंता, रिविलगंज प्रखण्ड के द्वारा जाँच दल के निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित अनियमितता/त्रुटियों से संबंधित प्रतिउत्तर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर भवदीय को समर्पित किया जा रहा है

अनु—यथोक्त।

विश्वासभाजन

13.08.25

कार्यपालक अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन
कार्य प्रमण्डल 1 छपरा।

6

3354

योजना एवं विकास विभाग

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय

स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, सारण प्रमंडल, छपरा ।

पत्रांक ..... 40 ...... /छपरा,

प्रेषक :-

ई0 अरूण प्रकाश
अधीक्षण अभियंता।

दिनांक - 30 - 01 - 2026

सेवा में

मुख्य अभियंता,
(योजना एवं विकास विभाग)
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
बिहार, पटना।

विषय :- सारण जिलान्तर्गत रिविलगंज प्रखण्ड के ग्राम पंचायत-खैरवार में पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता के आलोक में स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग -- भवदीय पत्रांक-174 दिनांक-27.01.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भवदीय प्रासंगिक पत्र के अनुपालन क्रम में कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-01, छपरा से प्राप्त प्रतिवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में विषयांकित योजना का अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी स्थल निरीक्षण किया गया था। निदेशानुसार त्रुटियों के निराकरण होने के उपरान्त कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल-01, छपरा से प्राप्त प्रतिवेदन संतोषजनक प्रतीत होता है, जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर भवदीय के अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु सादर समर्पित किया जाता है।

अनु० :- कार्यपालक अभियंता,
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
कार्य प्रमंडल-01, छपरा से प्राप्त
प्रतिवेदन (अनुलग्न सहित)।

विश्वासभाजन

30/1/26

अधीक्षण अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन
कार्य अंचल, सारण प्रमंडल, छपरा।


बिहार सरकार
समस्तीपुर, बिहार, भारत
848114, भारत, समस्तीपुर, बिहार 848114, भारत
Lat 25.697267° Long 85.865457°
08/10/2025 02:43 PM GMT +05:30
Google

(योजना एवं विकास विभाग)

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय

स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, सारण प्रमंडल, छपरा।

पत्रांक 37 / छपरा

प्रेषक –

ई0 अरूण प्रकाश
अधीक्षण अभियंता।

दिनांक 30-01-2026

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
(योजना एवं विकास विभाग)
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
बिहार, पटना।

विषय :– सीवान जिलान्तर्गत पचरूखी प्रखण्ड के ग्राम पंचायत–गोपालपुर में पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता के आलोक में स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग :– भवदीय पत्रांक–172 दिनांक–27.01.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भवदीय प्रासंगिक पत्र के अनुपालन क्रम में कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–01, सीवान को पूर्व में दिये गये निदेश (छायाप्रति संलग्न) का अनुपालन [illegible] हेतु पुनः निदेश दिया गया।

[illegible] कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल–01, सीवान द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराया गया [illegible] हो कि कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल–01, सीवान के पत्रांक–202 [illegible] था। निदेशानुसार कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल–01, सीवान [illegible] त्रुटियों / अनियमितताओं [illegible] प्रतीत होता है, कि इस पत्र [illegible] जाता है

[illegible]

कार्य प्रमंडल–01, सीवान से प्राप्त प्रतिवेदन (अनुलग्न सहित)।

विश्वासभाजन

(अधीक्षण अभियंता)
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
कार्य अंचल, सारण प्रमंडल, छपरा।

(योजना एवं विकास विभाग)

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय

स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, सारण प्रमंडल, छपरा।

ज्ञापांक 34 / छपरा दिनांक -28-01-2026/

प्रतिलिपि -- कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल--01, सिवान को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

इस कार्यालय के पत्रांक--488 दिनांक--12.08.2025 में वर्णित निदेश का अनुपालन अबतक आपके द्वारा नहीं किया गया है जो अत्यंत खेदजनक है।

अतएव पुनः निदेशित किया जाता है कि प्रसंगाधीन पत्रों में दिये गये निदेशों का अनुपालन अविलम्ब किया जाय अन्यथा आपके विरूद्ध उच्चाधिकारी को प्रतिवेदित करना बाध्यता होगी तथा किसी भी प्रकार के विपरीत परिणाम के आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

28/01/26

(ई0 अरूण प्रकाश)

अधीक्षण अभियंता

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल 01, सीवान

पत्रांक 202 दिनांक 28-01-26

प्रेषक –

इन्द्रदेव मंडल
कार्यपालक अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन
कार्य प्रमंडल--01, सीवान

सेवा में :–

अधीक्षण अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन
कार्य अंचल, सारण प्रमंडल छपरा

विषय:– सीवान जिलान्तर्गत पचरूखी प्रखंड के ग्राम पंचायत--गोपालपुर में पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता के आलोक में स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग:– भवदीय का पत्रांक--34 / छपरा दिनांक–28.01.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में अनुरोध पूर्वक कहना है कि पचरूखी प्रखंड के ग्राम गोपालपुर में पंचायत सरकार भवन के निर्माण का स्थलीय निरीक्षण पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा गठित जाँच दल द्वारा की गई जिसके निरीक्षण में जाँच दल द्वारा निम्न लिखित बिन्दुओं का उल्लेख किया गया जिसका जाँच प्रतिवेदन निम्नवत हैं:–

1) जाँच दल द्वारा स्थल निरीक्षण में पाया गया कि कई जगह पर Local Solar नामक कम्पनी का Reinforcement छड़ पाया गया जिसके जाँचोपरांत पाया गया कि मजदूरों के रहने एवं प्रयोगशाला के निर्माण हेतु संवेदक द्वारा Local Solar नामक कम्पनी का छड़ लाया गया था, जिसका प्रयोग पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य में नहीं किया गया है।

2) Brick work में ईंट की चिनाई मिस्त्री के द्वारा अंदर की ओर से काम किये जाने के कारण Surface Level में रहता है एवं उसके Opposite Rough Surface रहता हैं.

अतएव उपरोक्त बिन्दुओं में स्थल जाँच कर सभी तथ्यों का सुधार करवा लिया गया है.

अग्रेतर कार्रवाई हेतु भवदीय को समर्पित।

अनु0:– 1) पत्रांक 1819 दिनांक 28.08.2025 को भवदीय को स्पष्टीकरण पूर्व में समर्पित किया गया है।

2) संबंधित सहायक अभियंता / कनीय अभियंता द्वारा जाँच प्रतिवेदन संलग्न।

Received 29/01/26

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन
कार्य प्रमंडल--01, सीवान

ज्ञापांक दिनांक

प्रतिलिपि:– मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड पटना, को सादर सूचनार्थ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन
कार्य प्रमंडल–01 सीवान

172

सेवा में

कार्यपालक अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन
कार्य प्रमंडल–01,सीवान।

e-mail से प्राप्त
30/01/26

विषयः– पचरूखी प्रखण्ड के गोपालपुर ग्राम में पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य में अनियमतता जो निरिक्षण टीम द्वारा बताया गया है उसकी जाँच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त प्रसंगिक पत्र के आलोक में निवेदन करना है कि मेरे द्वारा प्रखण्ड पचरूखी अन्तार्गत ग्राम गोपालपुर में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। दिनांक 29.01.2026 को पंचायती राज विभाग,पटना के द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के कम में एक जगह पर Local Solar नामक कम्पनी का छड़ पाया गया था जो कि स्थल पर प्रयोगशाला मजदूरो के कार्य करने हेतु कि Shed एवं सामग्री भंडारण के निर्माण के लिए लाया गया था जिसका प्रयोग पंचायत सरकार भवन के निर्माण में मेरे द्वारा कही भी उपयोग में नही लाया गया है। ईट कार्य में अंदर के Face से चिनाई मिस्त्री के द्वारा होने के यह कारण सौभाविक है कि बाहरी Face Rough होगा।

अतः यह निवेदन करना है कि लगाए गए आरोप बेबुनियाद है एवं मेरे द्वारा कार्य में किसी प्रकार कि अनियमता नहीं की गई है। मुझे इस स्पष्टीकरण से मुक्त करने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपिः– श्रीमान जिला पदाधिकारी सिवान को सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन
प्रेम कुमार
(M) 7633871671

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता (323) दिनांक -

स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन

कार्य प्रमण्डल -01, सिवान।

20/08/25

विषय :- पचरुखी प्रखण्ड के ग्राम - गोपालपुर में पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य में अनियमितता जो निरीक्षण टीम द्वारा बताया गया है उसकी जाँच प्रतिवेदन के संबंध में।

प्रसंग :- मुख्य अभियंता LAEO, BIHAR, पटना के पत्रांक - 3004 दिनांक 04.08.2025 एवं पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना पत्रांक 9912 दिनांक - 08.08.

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि पचरुखी प्रखण्ड के गोपालपुर में पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य का स्थलीय जाँच पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा गठित जाँच दल द्वारा की गयी जिसके निरीक्षण में जाँच दल द्वारा निम्नलिखित अनियमितता पाये जाने का उल्लेख [illegible] जाँच प्रतिवेदन निम्न है :-

[illegible] दल द्वारा स्थल निरीक्षण में पाया गया कि कई जगह [illegible] Solar नामक कम्पनी का Reinforcement बार पाया [illegible] अनुपयुक्त पाया गया कि निर्माण कार्य हेतु [illegible] के रहने एवं कार्य करने हेतु एवं प्रयोगशाला के [illegible] द्वारा Solar नामक बार का प्रयोग किया गया।

[illegible] में ईंट की चिनाई जोड़ाई की [illegible] Rough Surface [illegible] नहीं Plaster [illegible] Brickwork में Mortar की [illegible] कराया जाना।

उपरोक्त बिंदुओं में स्थल जाँच [illegible] अनियमितता को सुधार करा दिया गया है। अतः [illegible] प्रेषित।

[illegible]

[illegible] समर्पित

[illegible]

[signature]

मुकेश वर्मा

कनीय अभियंता

LAEO - 01, SIWAN

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, मुंगेर
Email-selacomunger@gmail.com

पत्रांक– 494 अनु0/मुंगेर दिनांक– 09/09/2025

प्रेषक :–

ई0 रामदेव चौधरी
अधीक्षण अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
कार्य अंचल, मुंगेर।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
योजना एवं विकास विभाग,
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना।

विषय :– खगड़िया जिलान्तर्गत अलौली प्रखंड के ग्राम पंचायत-चान्दपुरा खुर्द में पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता के आलोक में स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु।

प्रसंग:– यो0(स्था0)नि0वि0–04/03–41/2025–3020 पटना दिनांक 08.08.2025 एवं यो0(स्था0)नि0वि0–04/03–41/2025–3149 पटना दिनांक 22.08.2025 एवं इस कार्यालय का पत्रांक–472 दिनांक–28.08.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र से खगड़िया जिलान्तर्गत अलौली प्रखंड के ग्राम पंचायत चान्दपुरा खुर्द के निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन का स्थलीय निरीक्षण के उपरांत कार्यपालक अभियंता एवं संवेदक से स्पष्टीकरण की माँग की गयी थी। उक्त स्पष्टीकरण के आलोक में कार्यपालक अभियंता खगड़िया द्वारा अपने पत्रांक–1650 दिनांक–09.09.2025 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। संवेदक से किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण आज तक कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। कार्यपालक अभियंता का प्राप्त स्पष्टीकरण भवदीय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु समर्पित की जाती है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
09/09/2025
अधीक्षण अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन
कार्य अंचल, मुंगेर

मुख्य अभियंता कार्यालय
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन
बिहार, पटना
दावती सं0 6066 दिनांक 10/9/25

Scanned with OKEN Scanner

(019)

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
कार्यपालक अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, खगड़िया।
(eelacokgg@gmail.com)
पत्रांक–1650/स्था0/दिनांक–09/09/2025

प्रेषक :–
कार्यपालक अभियंता,
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
कार्य प्रमंडल, खगड़िया।

सेवा में,
अधीक्षण अभियंता,
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन
कार्य अंचल, मुंगेर।

विषय :– खगड़िया जिलान्तर्गत अलौली प्रखंड के ग्राम पंचायत चॉदपुरा खुर्द में पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता के आलोक में स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक–471/मुंगेर दिनांक–28.08.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में निवेदन पूर्वक कहना है कि अलौली प्रखंड अन्तर्गत चॉदपुरा खुर्द में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन का स्थलीय निरीक्षण पंचायती राज विभाग द्वार गठित जांच दल के द्वारा दिनांक–24.07.2025 को किया गया, निरीक्षण के दौरान अधोहस्ताक्षरी सहित सहायक अभियंता, कनीय अभियं। एवं संवेदक स्थल पर उपस्थित थे। जॉच के दौरान निरीक्षण पदाधिकारी द्वारा Site Engineer एवं सूचना पट्ट के संबंध में पृच्छा की गयी अधोहस्ताक्षरी द्वारा बताया गया कि Site Engineer दूसरे कार्य स्थल (मेंग्रौना) में है जहॉ छत ढ़लाई का कार्य प्रगति पर है सूचना पट्ट के संदर्भ में बताया गया कि कार्य प्रारम्भ करने के दौरान हीं स्थल पर Informatory Board लगाया था लेकिन असमाजीक तत्वों द्वारा बोर्ड को उखाड़ लिया गया, तदनोपरान्त संवेदक द्वारा दूसरा नया बोर्ड बनवाकर स्थल पर लगा दिया गया है। इसके अलावे कार्य से संबंधित प्राक्कलन, मापी–पुस्त अभिश्रव कनीय अभियंता के पास मौजूद था लेकिन निरीक्षण पदाधिकारी द्वारा किसी भी अभिलेख की मॉग नहीं की गयी। बीम कॉलम के shape uniformity एवं concrete compaction के संदर्भ में कहना है कि सभी बीम कॉलम का कास्टिंग Iron shuttering Plate एवं Steel Prop के साथ नीडल भाईब्रेटर से Layer by Layer compact कर विशिष्टी के अनुरूप ढलाई कराया गया है ताकि सभी बीम और कॉलम की एकरुपता एकसमान बनी रहे।

कार्य स्थल पर 20'X15' फीट का अस्थाई स्टोर रूम बना हुआ हैं जिसके अन्दर प्रयोगशाला उपकरण एवं सिमेंट स्टोर किया गया है जिसका जॉच निरीक्षण पदाधिकारी द्वारा भी किया गया चूँकि स्टोर रूम का आकार छोटा होने के कारण स्टील बार, (12 मीटर) को स्टोर रूम में रखना संभव नहीं था। खुले में रखे गये स्टील बार जिसपर जंग का प्रभाव दिख रहा था, स्थल से हटाने का आदेश अधोहस्ताक्षरी द्वारा तत्क्षण संवेदक को दिया गया संवेदक द्वारा भी आश्वस्त किया गया कि एक से दो दिनों में जंग लगे छड़ को हटाकर नये छड़ का आपूर्ति कर लिया जाएगा। एवं नये छड़ से ही आगे का कार्य किया जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

इसके अलावा फर्श Plinth Beam का Dimension प्रावधान के अनुरूप 2.0mm पाया गया। एक दो स्थानों पर फर्श Plinth Beam के किनारे मिट्टी एवं कंक्रीट मोर्टार जमा होने के कारण कम प्रतीत हो रहा था। उपरोक्त सभी निर्माण सामग्रीयों सहित निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण भवदीय द्वारा भी दिनांक–28.08.2025 को की गयी। और जो भी निदेश निरीक्षण पदाधिकारी एवं भवदीय द्वारा दिया गया, निदेशानुसार यंत्र–संयंत्र सूचना पट्ट स्थापित कर Site Engineer एवं क्षेत्रिय पदाधिकारीयों के उपस्थिति में कार्य को प्राक्कलन में निहित प्रावधान के अनुरूप कार्य को कराया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज विभाग द्वारा गठित जॉच दल के निरीक्षण पदाधिकारी द्वारा निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन को अन्यत्र बन रहे पंचायत सरकार भवन के तुलना में मौखिक रूप से बेहतर बताया गया।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में भवदीय से विनम्र अनुरोध है कि मेरे स्पष्टीकरण को स्वीकार करने कि महती कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

09/09/25

कार्यपालक अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन
कार्य प्रमंडल, खगड़िया।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

201

(215)

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, मुंगेर
Email-selaeomunger@gmail.com

पत्रांक– 472 अनु० दिनांक– 28/08/202

प्रेषक :–

ई० रामदेव चौधरी
अधीक्षण अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
कार्य अंचल, मुंगेर।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
योजना एवं विकास विभाग,
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना।

विषय :– खगड़िया जिलान्तर्गत अलौली प्रखंड के ग्राम पंचायत–चान्दपुरा खुर्द में पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता के आलोक में स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु।

प्रसंग:– यो०(स्था०)नि०वि०- 04/03–41/2025–3020 पटना दिनांक 08.08.2025 एवं यो०(स्था०)नि०वि०–04/03–41/2025–3149 पटना दिनांक 22.08.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक खगडिया जिलान्तर्गत अलौली प्रखंड के ग्राम पंचायत चान्दपुरा खुर्द के निर्माणाईन पंचायत सरकार भवन का स्थलीय निरीक्षण पंचायती राज विभाग द्वारा गठित जॉच दल से किया गया उक्त निरीक्षण प्रतिवेदन में निरीक्षण पदाधिकारी द्वारा पंचायत सरकार भवन में अनियमितता होने का उल्लेख के कारण अधोहस्ताक्षरी एवं संवेदक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है।

पंचायत सरकार भवन चान्दपुरा खुर्द के निर्माण का एकरारनामा कार्यपालक अभियंता एवं संवेदक के साथ हुआ है एवं उक्त योजना के कार्यकारी एजेन्सी कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता एवं संवेदक है। संवेदक का नाम पता कार्यपालक अभियंता के कार्यालय में उपलब्ध है। उनसे स्पष्टीकरण की मांग इस कार्यालय के पत्रांक 471 दिनांक–28.08.2025 द्वारा की गयी है। संवेदक से स्पष्टीकरण प्राप्त होते ही भवदीय को समर्पित कर दी जायेगी।

उक्त योजना की जॉच अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक–28.08.2025 को की गयी है जिसका जॉच प्रतिवेदन अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

विश्वासभाजन
28/08/2025
अधीक्षण अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन
कार्य अंचल, मुंगेर

(414)

200

स्थल निरिक्षण प्रतिवेदन

1. योजना का नाम– खगड़िया जिलान्तर्गत अलौली प्रखंड के ग्राम पंचायत–चान्दपुरा खुर्द में पंचायत सरकार भवन निर्माण।
2. जाँच की तिथि– दिनांक–28.08.2025
3. जाँच करने वाले पदाधिकारी का नाम पदनाम– ई0 रामदेव चौधरी, अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, मुंगेर।
4. कार्य प्रारंभ की तिथि– 17.05.2025
5. योजना पूर्णता की तिथि– 16.05.2026
6. योजना कार्यान्वित पदाधिकारी– ई0 राकेश कुमार, कार्यपालक अभियंता
   ई0 मधु कुमारी, सहायक अभियंता
   श्री राजीव कुमार दास, कनीय अभियंता
7. प्रतिवेदन–पंचायती राज विभाग द्वारा समर्पित निरीक्षण के दौरान स्थल पर कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं संबंधित पंचायत के तकनीकी सहायक उपस्थित थे। Site Engineer उपस्थित नहीं थे। स्थल पर सूचना बोर्ड को हटा दिया है और उन्होंने दूसरा बोर्ड बनवाकर अपने पास रख लिया है, जो कुछ दिन बाद साईट पर लगा दिया जायेगा। बोर्ड का फोटो भी दिखाया गया है। रनिंग मापी पुस्त की मूल प्रति एवं अभिश्रव आदि जाँच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। पंचायत सरकार भवन ग्राउण्ड फ्लोर लेवल बन रहा है, जिसमें कॉलम की कास्टिंग हो गई है और Flyash Brick से दिवाल बनायी जा रही है। Beam और Column का Shape Uniform नहीं पाया गया। Column की Casting के दौरान Concrete का Compaction सही तरीके से नहीं किया गया है। Plinth का फर्श के Beam का Dimension 250 mm पाया गया, कहीं–कहीं पर इसका माप कम था। Reinforcement (Bar) का Stacking सही नहीं पाया गया। Reinforcement बार खुले में मिट्टी पर रखा हुआ था और नमी के कारण इसके उपर Corrosion का प्रभाव दिख रहा था। Reinforcement Bar "Shyam" का प्रयोग किया जा रहा है।

आरोप सत्य पाया गया। स्थल निरीक्षण के समय सहायक अभियंता द्वारा मापी पुस्त नहीं दिखाया गया जिसके कारण मापी पुस्त से कार्य स्थल का मिलान नहीं हो पाया। कार्य स्थल पर अभी जो सूचना पट्ट लगाया गया है वह अधूरा है। सूचना पट्ट पर एकरारनामा से कार्य समाप्त होने की तिथि चौदह माह अंकित है जबकि एकरारनामा की तिथि अंकित नहीं रहने से कार्य पूर्णता की तिथि अस्पष्ट हो जाता है। संवेदक का निरीक्षण के समय एक भी साइट इंजिनियर (डिग्री/डिप्लोमा होल्डर) नहीं था। एकरारनामा के शर्त के अनुसार संवेदक के विपत्र से साइट इंजिनियर का वेतन की कटौती की जा सकती है। निर्माण स्थल पर Compressive strength जाँच हेतु नहीं तो Cube था और न Curing हेतु Vats पाया गया। Concrete, ईंट, सीमेंट, छड़ आदि की गुणवत्ता की जाँच संबंधित सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता द्वारा नहीं की जा रही है जिसके लिये दोषी प्रतित होते है। छड़ जंग लगा हुआ मिट्टी पर स्टोरेज था। निर्माण कार्य Lintel Level तक किया गया है। Column C2 की जाँच की गयी जिसमें 20mm के 6 No एवं 16mm के 4No का छड़ श्याम कम्पनी का लगा हुआ पाया गया जो सही है।

विश्वासभाजन

28/08/2025

अधीक्षण अभियंता
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन
कार्य अंचल, मुंगेर

GPS Map Camera
Murli, Bihar, India
Premnagar Baluaha Bihar, Murli, Bihar 851204, India
Lat 25.570336° Long 86.403851°
28/08/2025 01:08 PM GMT +05:30
Google

Scanned with OKEN Scanner

012



Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN S

419

GPS Map Camera
Murli, Bihar, India
Premnagar Baluaha Bihar, Murli, Bihar 851204, India
Lat 25.57047° Long 86.403702°
28/08/2025 12:54 PM GMT +05:30
Google

Scanned with OKEN Scanner

408


GPS Map Camera
Murli, Bihar, India
Premnagar Baluaha Bihar, Murli, Bihar 851204, India
Lat 25.57046° Long 86.403759°
28/08/2025 12:59 PM GMT +05:30
Google



Scanned with OKEN S