

**श्री तरुण कुमार, माननीय स०वि०प० से प्राप्त तारांकित प्रश्न
सं०-01/208/212 का उत्तर प्रतिवेदन**

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
(क) क्या यह सही है कि समस्तीपुर जिले के समस्तीपुर प्रखंड के विशनपुर एवं मोरदिबा पंचायत के सिमान पर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बनी हुई स्लूईस गेट क्षतिग्रस्त है ;	वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिला के समस्तीपुर प्रखंड के विशनपुर एवं मोरदिबा पंचायत बूढ़ी गंडक दाँया तटबंध के कि०मी० 118.00 से कि०मी० 119.00 के बीच अवस्थित है । तटबंध के उक्त प्रभाग में विशनपुर स्लूईस निर्मित है, जो वर्तमान में पूरी तरह सुरक्षित एवं चालू अवस्था में है ।
(ख) क्या यह भी सही है कि उपर्युक्त खंड 'क' में वर्णित स्लूईस गेट से वर्ष 2023 में बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने से रिसाव हुआ था ;	वर्ष 2023 में प्रश्नगत स्लूईस गेट से कोई रिसाव नहीं हुआ था ।
(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस स्लूईस गेट का पुनर्निर्माण कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

**बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग**

ज्ञापांक-25/वि०प०प्र०(सम०)-06-45/2024-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, बिहार, पटना को तारांकित प्रश्न सं०-1/208/212 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(अनिल कुमार गुप्ता)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-25/वि०प०प्र०(सम०)-06-45/2024-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(अनिल कुमार गुप्ता)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-25/वि0प0प्र0(सम0 --06-45/2024-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-25/वि0प0प्र0(सम0 --06-45/2024-

/20-

/पटना, दिनांक-

10/01/25

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



(अनिल कुमार गुप्ता)

सरकार के उप सचिव


8/1/25